



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Estrazione Comunità per Innovare le politiche di politica
educativa con la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Unità IV



Amministratore

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "VIA MAFFUCCI"

Cod. Mecc. MIIC8FP00T - C.F. 97667360156

e-mail: miic8fp00t@istruzione.it pec: miic8fp00t@pec.istruzione.it

Scuola Secondaria Primo Grado Via Maffucci, 60 - 20158 MILANO

☎02/88447160 – 02/88447164 fax

Scuola Primaria "M. Curie" Via Guicciardi, 1 - 20158 MILANO

☎02/88446931 – 02/39320412 fax

Scuola Primaria "G. Leopardi" V.le Bodio, 22 - 20158 MILANO

☎02/88446840 – 02/88446842 fax

Prot. N. *4591/A20*
Milano, 30 dicembre 2016

Spett. COMUNE DI MILANO
UFFICIO MANUTENZIONE

OGGETTO: SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI:

RICHIESTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI DEL COMPRESIVO "MAFFUCCI"

In seguito alla riunione annuale sulla sicurezza, alla presenza dell'RSPP ing. Piatti, sono state esaminate le priorità negli interventi da richiedere al Comune di Milano per l'adeguamento dei plessi del Comprensivo alle normative di sicurezza. E' stato constatato con soddisfazione come in quest'ultimo periodo il Comune abbia dimostrato impegno e sollecitudine nel farsi carico di risolvere alcuni problemi molto importanti che da tempo attendevano risposta (palestra Maffucci, bagni Bodio).

Si invia la sintesi delle richieste di intervento più urgenti:

PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "VIA MAFFUCCI" 60:

- Necessaria ed urgente la completa revisione/sostituzione di **tapparelle ed infissi**. Molte finestre non chiudono bene, passano spifferi e si possono forzare facilmente dall'esterno. Abbiamo recentemente subito furti importanti. Le tapparelle in alcune classi non si sollevano più e costringono gli alunni al buio. Questo nonostante i ripetuti interventi di ripristino e riparazione effettuati in proprio dalla scuola. Alcune riparazioni però non sono più possibili data la vetustà dei materiali.
- Necessaria ed urgente l'**insonorizzazione della palestra** che è stata interamente rifatta, ma privandola delle schermature al soffitto. Il riverbero del rumore è tale da rendere la situazione acustica a forte rischio per il personale e gli studenti. Inoltre il **riscaldamento attuale risulta assolutamente insufficiente** e la temperatura media è 12 gradi.
- L'unica palestra è drasticamente insufficiente a garantire le lezioni di educazione fisica alle 24 classi della scuola, che è costretta a condividere per ben 12 ore settimanali la palestra della vicina scuola primaria, con disagi negli spostamenti e nella limitazione d'uso per i bambini della primaria. Si rende necessario **realizzare una tensostruttura esterna** da adibire a palestra. A tale scopo i genitori hanno attivato una raccolta firme. Si allega copia delle firme raccolte.
- I bagni attualmente presenti sono insufficienti a servire le 24 classi presenti. Il D.M. 18.12.75 cita che il numero di vasi deve essere almeno 1 per classe, più i servizi in zone eventualmente lontane dalle classi. I vasi dovrebbero essere almeno 24: mancano quindi dei servizi, soprattutto per i maschi. Occorre valutare la possibilità di **realizzare altri servizi igienici nella scuola**. Attualmente i ragazzi trascorrono l'intervallo in fila davanti ai pochi bagni...

- All'esterno della scuola sono state posizionate fioriere in legno ora attualmente completamente sfasciate che andrebbero sostituite. Anche il gazebo realizzato in giardino è ora privo di tetto e andrebbe risistemato.
- La porta di emergenza che corrisponde al corridoio laterale a destra dell'ingresso presenta immediatamente davanti una barriera, è quindi molto pericolosa. Va rifatta la via d'esodo.
- Siamo inoltre ancora in attesa dei lavori di **rifacimento della segreteria** della scuola, che dopo il dimensionamento deve occuparsi di gestire i 1500 alunni dell'Istituto, con raddoppio del personale rispetto alla condizione per cui gli uffici erano stati pensati.

PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA "MARIE CURIE" – VIA GUICCIARDI 1

- La **pavimentazione dell'aula magna** si solleva in più punti (linoleum) ed è da rifare interamente.
- Sempre adiacente all'aula magna, all'esterno il muretto di protezione del terrapieno del cortile non è ben isolato. L'acqua piovana filtra da sotto ed allaga il pavimento dell'aula magna.
- La palestra richiede la sostituzione della copertura delle pareti (in pellicola di plastica, grigia e sporchissima, in vari punti sollevata e scollata) ovvero una normale imbiancatura.
- Il cortiletto esterno (classi prime) andrebbe pavimentato interamente con resina, in quanto sito in zona umida dove l'erba non cresce: se è asciutto diventa polveroso e se piove un acquitrino.
- Le **tende vanno urgentemente lavate** e vanno ripristinate quelle rotte; anche i rilogi vanno sostituiti se rotti e non più riparabili.

PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA "G. LEOPARDI" – VIA BODIO 22

- Da tempo si attende la realizzazione dell'**ascensore**, in modo da rendere la scuola accessibile a tutti i bambini, compresi quelli con disabilità motoria. Invece ora un vecchio e lento montascale serve solo il primo piano della scuola, con la conseguente necessità di spostare le classi con alunni disabili tutte sul piano terra, distanti dai compagni della loro età. Inoltre i laboratori sono tutti al terzo piano e non tutti gli alunni vi possono accedere!
- Il **cortile** centrale della scuola è estremamente pericoloso. Presenta asfalto con irregolarità, sporgenze e cordoli dove i bambini inciampano e cadono. La rete dei tombini non riceve bene l'acqua e in caso di piogge intense il cortile diventa un'enorme vasca d'acqua, costringendo gli oltre 500 bambini ad uscire dall'ingresso principale che dà direttamente sulla circonvallazione. Le botole sul cortile che conducono alle cantine non sono adeguatamente protette.

Da tempo si attende il rifacimento completo del cortile, i genitori avevano anche raccolto centinaia di firme in proposito.

- La **palestra esterna** presenta copiose infiltrazioni provenienti dai pluviali, ma questo intervento di manutenzione dovrebbe essere in corso oppure imminente.
- Le **tende vanno urgentemente lavate** e vanno ripristinate quelle rotte; anche i rilogi vanno sostituiti se rotti e non più riparabili.
- Sono ancora presenti appendini non a norma, che vanno sostituiti con quelli sicuri.
- A fronte dell'aumento della popolazione scolastica, sono stati forniti arredi (piccoli!) per le classi prime in più, ma ora che i bambini sono cresciuti c'è bisogno di **sedie e banchi** della misura superiore. Anche gli **armadi** mancano, a fronte dell'ammaloramento dei vecchi.

Conto sulla vostra possibilità di intervenire e porgo cordiali saluti



LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Laura Barbirato

Laura Barbirato