



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Organismo per la Programmazione
Nazionale Centrale per l'attuazione di attività
educative, per la gestione del Fondo Strutturale per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio SC



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "VIA MAFFUCCI"

Cod. Mecc. MIIC8FP00T - C.F. 97667360156

e-mail: miic8fp00t@istruzione.it pec: miic8fp00t@pec.istruzione.it

Circ. Int. N. 110
Milano, 18 febbraio 2019

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO
AL SITO WEB

Oggetto: fibre nocive nella scuola, MCA-materiali contenenti amianto, FAV-fibre artificiali vetrose

Con la presente si comunica che nell'istituto sono presenti materiali contenenti fibre nocive:

PLESSO MAFFUCCI

- Lo stucco di fissaggio dei vetri delle finestre nell'intero edificio contiene amianto (manipolazione interdetta al personale ed utenza)
- Analogamente il mastice sigillante dei canali di areazione (manipolazione interdetta al personale ed utenza)
- Il coibente dei canali di areazione (e dei condotti tecnologici in genere, compresi quelli rivestiti in cartone o gesso) contiene FAV¹(manipolazione interdetta al personale ed utenza)
- I pannelli del controsoffitto contengono FAV (manipolazione interdetta al personale ed utenza)

PLESSO BODIO

- Le guarnizioni delle flange nelle cantine contengono amianto (accesso agli ambienti interdetto a personale ed utenza)
- La guaina bituminosa del tetto contiene amianto (accesso agli ambienti interdetto a personale ed utenza)
- Nel locale caldaia sono presenti guarnizioni in FAV Cancerogene ed apparecchiature e tubazioni rivestite con FAV (accesso agli ambienti interdetto a personale ed utenza)
- I controsoffitti contengono FAV pericolose (manipolazione e manomissione vietata al personale ed utenza)
- Le tubazioni degli impianti tecnologici nel sottotetto contengono FAV pericolose (accesso agli ambienti interdetto a personale ed utenza)

PLESSO GUICCIARDI

- Sono presenti pluviali in cemento amianto (non accessibili agli studenti ed al personale)
- Sono presenti camini in amianto (non accessibili agli studenti ed al personale)
- Lo stucco di fissaggio dei vetri delle finestre nell'intero edificio contiene amianto (manipolazione interdetta al personale ed utenza)
- Il sigillante a base cementizia delle tubazioni nel deposito al seminterrato contiene amianto (manipolazione interdetta al personale ed utenza)
- I pannelli del controsoffitto contengono FAV (manipolazione interdetta al personale ed utenza)
- Nel locale centrale termica sono presenti guarnizioni, coibenti, ed altri materiali contenenti amianto o FAV, tali locali non sono accessibili agli studenti ed al personale (non accessibili)

A tal fine si evidenzia che tali materiali disperdono fibre **solo** nelle condizioni di deterioramento e danneggiamento.

Pertanto le persone sono invitate a:

¹ FAV= FIBRE VETROSE

- Non accedere ai locali mantenuti chiusi e dove sulla porta sia stata apposta la relativa segnaletica indicante la presenza di tali materiali (a meno che non sia stata data esplicita autorizzazione e venga stabilito un opportuno protocollo)
- Non manomettere i materiali segnalati e che contengono fibre
- informare il dirigente scolastico di eventuali danni arrecati o rilevati, per consentirne la segnalazione al competente ente locale ed avviare eventuali interventi di manutenzione.

Per maggiori informazioni si precisa che è stato predisposto dal Dirigente scolastico un protocollo di gestione dei MCA e delle FAV nella scuola, tutto il personale che accede all'edificio è **obbligato** a prenderne visione.

Si ricorda infine che è necessario informare il personale esterno alla scuola delle indicazioni di cui sopra nel momento che si trovi all'interno dell'edificio scolastico (fornendo le indicazioni contenute nel protocollo amianto).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott. Laura Barbirato)

